

Rady a tipy jak pracovat s Bona Mix&Fill Plus



Úprava barvy tmelu –

V případě, že se chystáte tmelit exotickou dřevinu, je třeba směs pilin a tmelu ztmavit. To je možné s pomocí vody. Přidejte 25% vody, ta ztmaví piliny. V žádném případě nepřidávejte vody víc, poté ztrácí tmel své vlastnosti a nepracuje spolehlivě.

Jak správně namíchat směs pilin a tmelu –

Ideální poměr je 10 – 15 % brusného prachu zrnitosti P60 – P80 a 85 – 90 % tmelu Bona Mix&Fill Plus. Doporučujeme tuto směs smíchat v plastové nádobě a počkat asi 5 minut před aplikací do spár. Aplikujeme rovnou nerezovou špachtlí.

Schnutí tmelu a další aplikace –

Schnutí tmelu je závislé na velikosti spáry a na teplotních a vlhkostrních podmínkách v daném prostoru. Ideální stav je 20°C a 60 % relativní vlhkost vzduchu. V případě, že nám nestačí jedna aplikace tmelu, další tmelení může pokračovat po 15 – 30 minutách. Obroušení podlahy je možné zhruba 30 - 60 min po poslední aplikaci tmelu. Aplikace laku a oleje je vhodná po 1 – 2 hodinách.

Chyby při tmelení –

Pokud se vytvoří mírné prasklinky ve spáře, znamená to, že je ve směsi hodně brusného prachu. Když se nám na povrchu podlahy tvoří bubliny, je to signál, že směs neobsahuje dostatečné množství brusného prachu a tmel protéká do spár.

Závěr -

Celou plochu je nutné přebrousit válcovou bruskou Belt a okraje bruskou Edge se zrnitostí brusiva P100 – P120. Po odstranění tmelu z povrchu podlahy je možné pokračovat buď lakováním či olejováním.