

BonaCoatings

Mix & Fill Plus

Bona[®]
Passion for wood floors

Popis produktu:

Mix&Fill Plus je vysoko-pevnostní, antikorozní přípravek na vodní bázi určený pro rychlé a účinné tmelení spár a prasklin na dřevěných podlahách. Výrobek se smíchá s dřevným brusným prachem a vytvořený pastu z přírodním zabarvením podlahy. Mix&Fill Plus je optimální pro lehce a středně zbarvená dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.



Vlastnosti:

- Vysoko- pevnostní antikorozní přípravek na vodní bázi
- Pro rychlé a účinné tmelení spár a prasklin na dřevěných podlahách
- Lze tmelit spáry do šířky 3 mm.

TECHNICKÁ DATA

Rozpouštědlo:	voda
Doba schnutí:	Před další aplikací 15-30min., před broušením 30-60 min.*, před lakováním nebo ošetřením olejem 1-2 hod.* *Za předpokladu normálních, menších forem spár na nově položených podlahách při klimatu v místnosti 20°C/60% RH (relativní vlhkosti vzduchu). Čím budou spáry širší a hlubší, tím bude doba schnutí tmelu delší. Spáry větší než 2 mm necháme schnout přes noc.
Spotřeba:	cca. 8-12 m ² /l. V závislosti na množství a velikosti spár
Mísící poměr:	10-15% brusného prachu k 85-90% filleru (roztoku k přípravě tmelu).
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a podmínky skladování:	nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladování / přeprava při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu ihned po použití produktu těsně uzavřete.
Forma balení:	5 l plastový kanystr, 44 ks v na paletě

Příprava: Zajistěte, aby byla podlaha přizpůsobena pro prostředí, ve kterém bude používána. Mimo jiné musí být trvale suchá, prostá vosků, nečistot a jiných znečištění. Podlahu přebruste na holé dřevo s konečným zrnem P60 – P80 (před konečným brusem po tmelení). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.

Zpracování:

1. Před použitím produkt v kanystru dobře protřepejte.
2. Produkt smíchejte v nádobě s jemným, čistým brusným prachem z broušené podlahy (P60-80).
3. Takto vzniklý tmel aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a pokud bude třeba tento postup opakujte.
4. Po vyschnutí povrchu podlahy proveďte broušení (P100-120) pomocí pásové, okrajové, případně talířové brusky. Tím odstraníte zbytky tmelu Mix&Fill Plus.
5. Podlahu ošetřete některým z vodních systémů Bona.

Mísící poměr: 10-15% brusného prachu k 85-90% filleru (roztoku k přípravě tmelu).
Spotřeba: cca. 8-12m²/litr, v závislosti na velikosti a množství spár.

Doba schnutí: - před další aplikací 15-30 minut
- před broušením 30-60 minut*
- před lakováním nebo ošetřením olejem 1-2 hod.*

*Za předpokladu normálních, menších forem spár na nově položených podlahách při klimatu v místnosti 20°C/60% RH (relativní vlhkosti vzduchu). Čím budou spáry širší a hlubší, tím bude doba schnutí tmelu delší. Spáry větší než 2 mm necháme schnout přes noc.

Čištění / likvidace odpadu:

Z nářadí odstraňte zbytky tmelu a pak jej vytřete navlhčeným hadrem. Suchý materiál lze odstranit mechanicky nebo kartáčem a vodou. Nevylévejte do kanalizace. Prázdné a suché nádoby uložte na řízenou skládku k recyklaci. Nádoby se zbytky přípravku jsou speciálně likvidovány (EWC - kód odpadu: 08 01 12).

Důležité:

- Spáry palubkových podlah nebo dřevěné špalíkové dlažby se obvykle netmelí. Vytvrzený tmel se může ze spár částečně uvolňovat během zesychání / expanze prvků těchto podlah.
- Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Jisté vzácné druhy dřev (většinou tropických) nebo chemicky ošetřených, mohou způsobit nepředvídané reakce. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti a reálného zbarvení.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Bezpečnost: Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný . Při použití tohoto produktu se musí dodržovat normální pravidla při práci s chemickými látkami a přípravky. Používejte pracovní rukavice, ochranné brýle a zajistěte dobré odvětrání pracovního prostoru. Více informací o produktu naleznete v bezpečnostním listu na stránkách www.bona.com.

Trvanlivost /skladování / přeprava: 1 rok od data výroby, v neotevřeném originálním obalu. Skladování / přeprava při teplotách od +5°C do +25°C. Nádoby ihned po použití produktu těsně uzavřete.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161